

【重要なお知らせ】

防爆型バッテリーフォークリフト、他に関する是正措置

ロジスネクストは、防爆型バッテリーフォークリフトを始めとした当社が製造・販売した一部の車両における電気機械器具防爆構造規格（以下、構造規格）不適合について厚生労働省に報告し、同省のご指導に基づき以下の是正措置を実施することといたします。

現在ご使用いただいている製品については本不適合による安全上の問題は無く、直ちに使用を停止いただく必要はなく、本不適合による市場不具合もございません。

ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。

対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. 不適合情報

是正措置の開始日	準備出来次第
不適合対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	以下、「2. 対象車両」のとおり
不適合対象台数	42 台
不適合の部位（部品名）	防爆型バッテリー（車両・バッテリーケース）
不適合の状況	防爆型バッテリーフォークリフト、他に使用している防爆型バッテリーにおいて、型式検定申請時に提出した防爆バッテリーの検定図と実際の製品に不整合がある状態となっている。
是正措置の内容	全車両、検定図どおりの仕様に改修する。
車両使用者等に周知させるための措置	使用者：直接訪問、或いは電話等により通知する。

2. 対象車両

車 名	機種型式	不適合対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	不適合 対象車の台数	備考
トランサー	FB-E50	214890003 1990 年 3 月 31 日	1 台	
		222900005～222940015 1990 年 8 月 29 日～1994 年 9 月 12 日	5 台	
		222AA0003～222AA0104 1995 年 8 月 23 日～1998 年 5 月 26 日	6 台	
		242900004～242940002 1990 年 7 月 2 日～1994 年 3 月 4 日	4 台	
		242AA0003～242AA0037 1995 年 7 月 4 日～1997 年 4 月 9 日	2 台	
		253920002 1992 年 11 月 13 日	1 台	
ラックフォーク	RFT-(B)E70	931AA0031～931AA0042 2006 年 2 月 24 日～2008 年 11 月 28 日	2 台	
	RFTL-E51	922AA0271～922AA0295 1997 年 11 月 25 日～1998 年 3 月 23 日	2 台	
パレピッカー	RFTP-E65	928AC0002～928AC0017 2004 年 6 月 18 日～2013 年 3 月 28 日	14 台	
	RFTP-E45	928AA0003 2002 年 4 月 26 日	1 台	
トーイング トラクター	NTF200P- E56Z	461AC0067 2008 年 2 月 1 日	1 台	
プラッター	FBR-E30	12240159～12251579 1984 年 3 月 10 日～1986 年 1 月 20 日	2 台	
	FBR-E23	12210660 1981 年 8 月 11 日	1 台	

【注意事項】

※不適合対象車の車台番号の範囲内であっても対象とならない車両も含まれている場合があります。

※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

是正措置に関するご質問は、お近くの販売店、または以下の弊社品質統括本部へお問合せください。

2026 年 8 月 5 日
株式会社ロジスネクスト
品質統括本部
TEL : 075(956)8643