



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名 東 亜 建 設 工 業 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 松 尾 正 臣  
(コード番号 1885 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部広報室長 清 水 祐 治  
(TEL 03-6757-3821)

空港施設での薬液注入工事における施工不良  
並びに虚偽の報告についてのお詫びとお知らせ

先般、弊社が代表会社として施工した国土交通省関東地方整備局発注の「東京国際空港C滑走路他地盤改良工事」において、仕様書に反する施工不良並びに虚偽の報告をしていたことが判明し、その事実を同局にご報告いたしました。

その後、弊社社内において、同種工事について実態調査を進めたところ、報告済みの工事以外においても、仕様書に反する施工不良並びに虚偽の報告をしていたことが判明いたしました。

これらの不祥事により、株主の皆さまをはじめご関係の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、心より深くお詫び申し上げます。

既に、弁護士を含む調査委員会を設置し、調査を開始しておりますが、今後、国土交通省によるご指示や関係当局のご指導も仰ぎながら、全力を尽くして原因究明に取組み、再発防止策を講じて参ります。

今後開示すべき事項が発生した場合には、適時適切に開示させていただきます。

以 上