



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会社名 東 亜 建 設 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 尾 正 臣
(コード番号 1885 東証第一部)
問合せ先 経営企画部広報室長 清 水 祐 治
(TEL 03-6757-3821)

弊社の施工工事において施工不良の疑いが判明した件について

弊社が代表会社を務めた国土交通省関東地方整備局発注の東京国際空港C滑走路他地盤改良工事において、施工不良の疑いがあることが判明したため、国土交通省関東地方整備局に申し出たところ、事実関係を確認し報告するよう指示を受けました。

関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけすることを、深くお詫び申し上げます。

弊社といたしましては、当局のご指示を受けながら、適切に対応してまいり所存であります。

なお、業績への影響につきましては、現時点では不明であります。今後開示すべき事項が発生した場合には、適時適切にご報告させていただきます。

以 上