

平成28年10月28日

各 位

会 社 名 東亜建設工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹  
問合せ先 経営企画部広報室長 清水祐治  
(TEL. 03-6757-3821)

施工不良2件についてのお詫びとお知らせ  
ならびに「再発防止策実行計画」策定のご報告

このたび、弊社が過去10年間に国土交通省から受注した薬液注入が含まれる工事のうち、既に施工不良が判明している5件の工事以外について、国土交通省がボーリング調査を行った結果、あらたに2件の工事について十分な強度が確認されないことが判明いたしました。

施設利用者の皆さま、国土交通省、株主の皆さまをはじめとするご関係者の皆さまに、多大なるご迷惑とご心配をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。

該当工事のうち1件は、千葉港の港湾施設において地盤改良を行った工事、もう1件は、富山県の伏木富山港において地盤改良を行った工事です。

なお、いずれの工事も、虚偽報告等の不正は確認されておりません。

十分な強度が確認できていない箇所につきましては、国土交通省によるご指示やご指導を仰ぎながら、改善方法を検討したうえで、仕様書を満たす強度を確保すべく、すみやかに修補工事を実施したいと考えております。

弊社は、地盤改良工事に関する一連の不祥事を真摯に反省し、二度とこのような問題を引き起こすことのないよう、社内体制を強化し実効性を高めるとともに、外部の意見も加えて、今般、「再発防止策実行計画」を策定いたしました。

今後は本計画に従い企業体質の改善と再発防止に取り組み、信頼回復に向けて努めてまいります。

以 上