

# 【重要なお知らせ】

## フォーク・ローダの運転者室(キャビン)に関するリコール届出

2024年7月25日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容のリコールを届け出いたしました。 ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。 対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、 ご協力賜りますようお願い申し上げます。

### 1. リコール情報

届出番号	5506		
届出日	2024年7月25日		
開始日	2024年7月25日		
対象車の車台番号	下表の通り		
(シリアル番号)の範囲			
及び製作期間			
対象台数	2 台		
不具合の部位 (部品名)	乗車装置(運転者室)		
不具合の状況	フォーク・ローダの運転者室(キャビン)の位置を保持する油圧モータ		
	において、油圧回路へエアや不純物等の混入により空転する場合があ		
	る。そのため、制動時にキャビンがレール上を滑走し、スライドストッ		
	パに衝突することがある。最悪の場合、スライドストッパが破断してキ		
	ャビンが車体から落下する。		
改善措置の内容	全車両、油圧モーター式とスライドストッパを対策品に交換し、キャビ		
	ンコントローラーのソフトウェアを変更する。		
自動車使用者等に周知させる	・使用者:直接訪問、或いは電話等により通知する。		
ための措置	・自動車特定整備事業者:使用者を全て把握しているので、周知のため		
	の措置はとらない。		

### 2. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
ユニキ	ユニキ ャリア YDS-M18	「MR4531-3」	M18-00105~M18-00114	2 台	
ャリア			2018年3月22日 ~ 2019年9月12日		
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲)	(計2台)	
	(日) (平)至/	2018年3月22日 ~ 2019年9月12日	(61 4 0)		

#### 【注意事項】

- ※リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
- ※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。
- ※リコール対象車以外の構内作業専用車についてもリコール対象車と同様の措置を行います。

リコールに関するご質問は、お近くの販売店、または下記の弊社品質統括本部へお問合せください。

2024年7月25日

三菱ロジスネクスト株式会社

品質統括本部

TEL: 075 (956) 8643