

## 【重要なお知らせ】

## フォークリフトの速度表示に関するリコール届出

2024年8月27日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容のリコールを届け出いたしました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

## 1. リコール情報

届出番号	5526
届出日	2024年8月27日
開始日	2024年8月28日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲 及び製作期間	下表の通り
対象台数	3台
不具合の部位(部品名)	その他装置(ヴィークルコントロールモジュール)
不具合の状況	最高速度20キロメートル毎時以上のフォークリフトにおいて、生産指示が不適切なため、ソフトウェアの設定が誤っている。そのため、スピードメーターが表示されない。
改善措置の内容	全車両、正しい設定のヴィークルコントロールモジュールに交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 使用者：直接訪問、或いは電話等により通知する。</li><li>・ 自動車特定整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li></ul>

## 2. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ユニキ キャリア	EBT-F197	「H1F4」	F197-00211 ~ F197-00277 2018年10月26日 ~ 2020年10月30日	2台	
	EBT-F198	「HG1F4」	F198-00242 2022年3月29日	1台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 2018年10月26日 ~ 2022年3月29日	(計3台)	

### 【注意事項】

※リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

※リコール対象車以外の構内作業専用車についてもリコール対象車と同様の措置を行います。

リコールに関するご質問は、お近くの販売店、または下記の弊社品質統括本部へお問合せください。

2024年8月28日

三菱ロジスネクスト株式会社

品質統括本部

TEL : 075(956)8643