

【重要なお知らせ】

防爆型バッテリーフォークリフト、他に関する是正措置

三菱ロジスネクストは、防爆型バッテリーフォークリフトを始めとした当社が製造・販売した一部の車両における電気機械器具防爆構造規格(以下、構造規格)不適合について厚生労働省に報告し、同省のご指導に基づき以下の是正措置を実施することといたします。

現在ご使用いただいている製品については本不適合による安全上の問題は無く、直ちに使用を停止いただく必要はなく、本不適合による市場不具合もございません。

ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。

対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. 不適合情報

是正措置の開始日	2024年6月25日
不適合対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲 及び製作期間	以下、「2. 対象車両」のとおり
不適合対象台数	1,508台
不適合の部位(部品名)	防爆型バッテリー(車両・バッテリーケース)
不適合の状況	防爆型バッテリーフォークリフト、他に使用している防爆型バッテリーにおいて、型式検定申請時に提出した防爆バッテリーの検定図と実際の製品に不整合がある状態となっている。
是正措置の内容	全車両、あらたに構造規格に適合の検定合格した機器に改修する。
車両使用者等に周知させる ための措置	使用者：直接訪問、或いは電話等により通知する。

2. 対象車両

車名	機種型式	不適合対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	不適合 対象車の台数	備考
プラットー	FBR-E65	125AC0001～125AC0044 2000年11月20日～2002年10月15日	40台	
		132AC0001～132AC0075 2000年11月9日～2002年11月28日	63台	
		142AC0001～142AC0027 2000年11月13日～2002年10月16日	22台	
		172AC0001～172AC0005 2000年12月14日～2002年7月25日	5台	
	FBR-E70	125AD0001～125AD0277 2003年2月11日～2015年1月7日	236台	
		132AD0001～132AD0632 2002年12月25日～2015年1月20日	490台	
		142AD0001～142AD0149 2003年6月25日～2014年12月26日	88台	
		172AD0001～172AD0010 2003年5月7日～2014年2月7日	8台	
	FBR-E80	125E00001～125E-00098 2015年4月27日～2022年6月2日	88台	
		132E00001～132E-00512 2015年4月15日～2022年6月15日	391台	
		142E00001～142E-00123 2015年4月30日～2022年6月8日	72台	
		172E00001～172E-00005 2017年6月15日～2021年2月25日	4台	
ローリフト トラック	LL40-E25	391AA0005 2002年3月22日	1台	

【注意事項】

※不適合対象車の車台番号の範囲内であっても対象とならない車両も含まれている場合があります。

※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

是正措置に関するご質問は、お近くの販売店、または以下の弊社品質統括本部へお問合せください。

2024年6月28日
三菱ロジスネクスト株式会社
品質統括本部
TEL : 075(956)8643