

2021 年 3 月 12 日

各 位

東亜建設工業株式会社

那覇空港における瑕疵修補請求に対する弊社の対応について

2021（令和 3）年 3 月 10 日、内閣府沖縄総合事務局（以下「当局」という）より、弊社が代表会社を務める共同企業体が施工した当局発注の那覇空港滑走路増設 5 工区・6 工区埋立工事の施工区域内において発生した瑕疵について、瑕疵修補請求を受けました。

弊社はこれまで、当局の指示のもと、応急復旧工事を行うとともに、技術検討委員会の原因究明及び対策工法の選定に係わる検討等に全面的に協力してまいりました。

当局の発表では、施工中の品質管理及び出来形管理において特に問題は認められなかったとされた一方で、陥没等の発生原因が防砂シートの強度低下であるものとの見解が示されております。

弊社は今後も原因究明に協力するとともに、当局の指示に従い誠実に施工を行ってまいります。

以 上

この件に関する報道機関からのお問い合わせ先

東亜建設工業株式会社 経営企画部広報室 北川 欽一

電話：03-6757-3821