

【重要なお知らせ】

フォークリフトの排気管に関する特定特殊自動車改善措置届出

2026 年 6 月 19 日、ロジスネクストは、環境省・経済産業省・国土交通省に以下の内容の特定特殊自動車改善措置を届け出いたしました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. 特定特殊自動車改善措置情報

届出番号	94
届出日	2026 年 6 月 19 日
開始日	準備出来次第
対象車の車台番号 及び製作年月日	下表の通り
対象台数	453 台
不具合の部位（部品名）	排気管（フロントチューブ）
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォークリフトの排気管において、設計検討が不十分なため、素材の強度および加工精度が低く、フロントチューブの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、フロントチューブが破損し、排気ガスが漏れるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、フロントチューブおよびセンターチューブを対策品に交換するとともに、タイヤ角センサハーネスの経路を変更する。
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	使用者には直接電話等により連絡する。

2. 対象車両

車 名	型 式	呼 称 (カ タ ロ グ 名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
ニッサン フォークリフト	EBT-J1F4D	「J1F4」	J1F4-000109～J1F4-10210 2008 年 10 月 24 日～2019 年 9 月 26 日	132 台	
	EBT-J1F4L			62 台	
	EBT-JG1F4D	「JG1F4」	JG1F4-000104～JG1F4-10143 2008 年 11 月 20 日～2019 年 9 月 30 日	38 台	
	EBT-JG1F4L			5 台	

車 名	型 式	呼 称 (カ タ ロ グ 名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
ユニキャリア	EBT-F197D	「H1F4A35D」 「H1F4A40D」 「H1F4A45D」 「H1F4F35D」 「H1F4F40D」 「H1F4F45D」 「SUMITOMO 21- FT35PAXI2」 「SUMITOMO 21- FT45PAXI2」 「SUMITOMO 21- FT45PBXI2」	F197-00110～F197-00378 2018 年 2 月 22 日～2024 年 12 月 13 日	142 台	
	EBT-F197L	「H1F4A35L」 「H1F4A45L」 「H1F4F40L」 「SUMITOMO 21- FL35PAXI2」 「SUMITOMO 21- FL40PAXI2」 「SUMITOMO 21- FL45PAXI2」 「SUMITOMO 21- FL45PBXI2」		31 台	
	EBT-F198D	「HG1F4A50D」 「HG1F4F50D」 「SUMITOMO 24- FT50PAXI2」 「SUMITOMO 24- FT50PBXI2」	F197-00110～F197-00275 2018 年 3 月 7 日～2024 年 12 月 20 日	41 台	
	EBT-F198L	「HG1F4F50L」 「SUMITOMO 24- FL50PAXI2」		2 台	
	(計 8 型式)	(計 24 車種)	(製作期間の全体の範囲) 2008 年 10 月 24 日～2024 年 12 月 20 日	(計 453 台)	

【注意事項】

※改善措置対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

改善措置に関するご質問は、お近くの販売店、または下記の弊社品質統括本部へお問合せください。

2026 年 6 月 19 日

株式会社ロジスネクスト

品質統括本部

TEL : 075 (956) 8643